

## Anexo II - Anexo fotográfico 5<sup>ta</sup> Actualización del IIA de Explotación del UMSJ

Fuente: GT Ingeniería SA, 2018



Fotografía 1: Acceso a la UMSJ, bajando al Río Deseado



Fotografía 2: Labores de sostenimiento en mina subterránea



Fotografía 3: Inspección de mina subterránea



Fotografía 4: Detalle de mina subterránea



Fotografía 5: Polvorín UMSJ



Fotografía 6: Ventilación mina Kospi



**Fotografía 7: Acopio de mineral en cancha**



**Fotografía 8: Detalle de la cancha de acopio de mineral**



**Fotografía 9: Planta de detrítico**



**Fotografía 10: Desmontera Kospi**



**Fotografía 11: Acopio de *top soil* para restauración de áreas afectadas**



**Fotografía 12: Vista general de la planta de proceso UMSJ y en primer plano el depósito de colas de flotación N°1**



**Fotografía 13: Detalle de los Silos en la Planta de Procesos**



**Fotografía 14: El Ing. Coronel explicando el proceso**



**Fotografía 15: Detalle del alero de la planta donde se ubican insumos del proceso**



**Fotografía 16: Almacén de Cianuro de sodio**



**Fotografía 17: Vista del depósito de colas de flotación N°1**



**Fotografía 18: Vista del depósito de colas de flotación N°2**



**Fotografía 19: Detalle de ahuyentador de aves en el depósito de colas de flotación N°2**



**Fotografía 20: Detalle del muro que divide el depósito de colas de flotación y cianuración**



**Fotografía 21: Interior del almacén central**



**Fotografía 22: Detalle del almacén de insumos peligrosos recientemente cubierto**



**Fotografía 23: Construcción de la Planta de Relleno Hidráulico**



**Fotografía 24: Detalle de la Planta de Relleno Hidráulico**



**Fotografía 25: Vista del laboratorio químico**



**Fotografía 26: Detalle del laboratorio químico**




**Fotografía 27: Vista del campamento**



**Fotografía 28: Detalle de los módulos habitacionales del campamento**



**Fotografía 29: Vista de la cocina**



**Fotografía 30: Vista del comedor**



**Fotografía 31: Detalle de la trampa de grasas**



**Fotografía 32: Vista general del área de tratamiento de efluentes**



**Fotografía 33: Detalle del tratamiento de efluentes**



**Fotografía 34: Vista general del relleno sanitario**



**Fotografía 35: Enfermería**



**Fotografía 36: Taller de mantenimiento (Gomería)**



**Fotografía 37: Actividad recreativa deportiva**



**Fotografía 38 Nueva área de gimnasio para actividades aeróbicas**



**Fotografía 39: Detalle de pozo N°1 para abastecer al campamento**



**Fotografía 40: Vista del tanque de combustible**



**Fotografía 41: Subestación eléctrica**



**Fotografía 42: Área de tratamiento de agua, poza de sedimentación mina Kospi**



**Foto 43: Laguna de evaporación y recirculación de agua industrial Laguna N° 4**



**Fotografía 44: Tanque de captación de agua (Tanque Verde)**



**Fotografía 45: Tanque y planta de potabilización de agua de la UMSJ**



**Foto 46: Detalle interior de la planta potabilizadora**



**Fotografía 47: Detalle de stickers de RETO VERDE con consignas de gestión ambiental**



Fotografía 48: Detalle de Calcomanías de RETO VERDE con consignas de gestión ambiental



Fotografía 49: Detalle de Calcomanías de RETO VERDE con consignas de gestión ambiental



Fotografía 50: Guanaco en el área de la UMSJ



Fotografía 51: Choique en el área de la UMSJ



Fotografía 52: Cisne cuello negro en Laguna 1



Fotografía 53: Gallaretas en Laguna 1



**Fotografía 54: Loica en el área de la UMSJ**



**Fotografía 55: Quiulas en el área de la UMSJ**