

## REPORTE DE CONTROL AMBIENTAL ZONA NORTE





### ¿Para qué sirve este reporte?

El Reporte de Control Ambiental (RCA) es una herramienta de comunicación pública destinada a informar a los distintos sectores productivos, autoridades y ciudadanos de Santa Cruz sobre las acciones desarrolladas por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Energía y Minería – Subsecretaría de Contralor Ambiental Zona Norte, para la protección y preservación del ambiente en esta región.


A partir del relevamiento de inspecciones, acciones de campo y resultados obtenidos, este informe promueve la transparencia institucional, fortalece el vínculo con la ciudadanía y acompaña un proceso de mejora continua en la gestión ambiental provincial.





#### Objetivo general del Control Ambiental

- Inspección a operadoras líderes y empresas de servicio.
- Evaluación según leyes provinciales:
- Ley 2658 Impacto Ambiental
- Ley 2567 Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 Pozos Inyectores
- Ley 3122 Saneamiento Ambiental





### Zonas y Yacimientos Principales visitados



PTA DE REC Y PTA EN VALOR DE BAT LP-25 **MAT PLASTICOS** BAT LC-10 PT-1171 COL AUX LC-2 DE BAT LC-10 **CL-2330** EC-873, EC-328, EC-495 LH.A-97 **CL-345 CL-349** LH-493 LH-826 **CL-340 CL-341** LH-839 CL-1122, CL-295, CL-273, **CL-63** CL-1008, CL-481 **CL-342** CS-571 **CL-78** BAT LC-10 **CL-321** PM-2 **CL-390** EC-1006 **CL-324** EC-348 **CL-329** EC-345 LH-786 EC-124 LH-772 **EC-123** LH-538 EC-127 LH-827 EC-1010 LH-75 **EC-33** LH-732 EC-1054 LH-79 LH-197 **EC-12** LP-2856, LP-652, LP-654, LP-606, LH-99 LP-1772, LP-817, LP-1837, LP-598 LH-115 LP-1779, LP-1838, LP-1867 CS-2/5 LP-339, LP-1482, LP-349, LP-2342, **CS-488** LP-2431, LP-955, LP-2466, CS-585, CS-2222 LP-1904, LP-1835 **CL-31** 

CL-1861 CL-456 **CL-838 CL-853 CL-282 CL-280** CL-94 EC-178, EC-156, EC-388, EC-271, EC-355 CS-2124 PTA TRAT DE LODO LH-3 **OLEOD TRONCAL BAT CS-185 EX PTA LAVADO LP REPO LP-50** CL-1849 **CL-46 CL-76 CL-327 CL-22 CL-89 CL-477 CL-487 REPO CE-2** PIA LM-2 **CALENTADOR GRAL 1 - LA ITALA** 



### Zonas y Yacimientos Principales visitados









### Zonas y Yacimientos Principales visitados




LINEA **MANIFOLD AUX ESCORIAL 1** 






## Como trabajamos?

#### Distancias










#### Como trabajamos? Instalaciones



"DURANTE EL PERIODO MAYO-JUNIO 2025 SE REALIZARON 102 INSPECCIONES, RECORRIENDO 7.379 KM, CON 210 HORAS DE CAMPO EFECTIVAS."







| YPF                        |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| ACTA                       | MAYO | JUNIO |
| Inspección a Instalaciones | 18   | 2     |
| Inspección de Ex Piletas   | 42   | 21    |
| Inspección de Incidentes   | 8    | 6     |
| Liberación de Sitios       | 1    |       |
| Muestreo de Biopilas       |      |       |
| Muestreo de contenedores   |      |       |
| Muestreo de Cuttinera      |      |       |
| Pruebas Hidráulicas        |      |       |
| Muestreo de Plásticos      | 1    |       |





| CGC                        |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| АСТА                       | MAYO | JUNIO |
| Inspección a Instalaciones |      | 4     |
| Inspección de Ex Piletas   | 3    |       |
| Inspección de Incidentes   |      | 1     |
| Liberación de Sitios       |      | 2     |
| Muestreo de Biopilas       |      |       |
| Muestreo de contenedores   |      |       |
| Muestreo de Cuttinera      |      |       |
| Pruebas Hidráulicas        | 2    | 1     |
| Saneamiento de Sitios      |      |       |





| PAE                        |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| ACTA                       | MAYO | JUNIO |
| Inspección a Instalaciones |      |       |
| Inspección de Ex Piletas   |      |       |
| Inspección de Incidentes   |      | 1     |
| Liberación de Sitios       |      |       |
| Muestreo de Biopilas       |      |       |
| Muestreo de contenedores   |      |       |
| Muestreo de Cuttinera      |      |       |
| Pruebas Hidráulicas        |      |       |
| Saneamiento de Sitios      |      |       |





| CROWN POINT                |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| ACTA                       | MAYO | JUNIO |
| Inspección a Instalaciones |      | 23    |
| Inspección de Ex Piletas   |      | 3     |
| Inspección de Incidentes   |      | 4     |
| Liberación de Sitios       |      |       |
| Muestreo de Biopilas       |      |       |
| Muestreo de contenedores   |      |       |
| Muestreo de Cuttinera      |      |       |
| Pruebas Hidráulicas        |      | 2     |
| Saneamiento de Sitios      |      |       |





| JMB                      |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| ACTA                     | MAYO | JUNIO |
| Muestreo de contenedores | 1    |       |
| Muestreo de plasticos    |      | 1     |

| OTAMENDI SRL               |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| ACTA                       | MAYO | JUNIO |
| Inspección a instalaciones | 1    |       |

| PCR                        |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| ACTA                       | MAYO | JUNIO |
| Inspección a instalaciones | 1    |       |

| COPESA                |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| ACTA                  | MAYO | JUNIO |
| Muestreo de cenizas   |      | 1     |
| Muestreo de plasticos |      | 1     |



# Muchas Gracias Por acompañarnos

"SEGUIMOS TRABAJANDO POR UNA SANTA CRUZ AMBIENTALMENTE RESPONSABLE."



GOBIERNO DE SANTA CRUZ Ministerio de Energía y Minería Sub-Secretaria Contralor Ambiental Zona Norte

