

REPORTE DE CONTROL AMBIENTAL ZONA NORTE





¿Para qué sirve este reporte?

El Reporte de Control Ambiental (RCA) es una herramienta de comunicación pública destinada a informar a los distintos sectores productivos, autoridades y ciudadanos de Santa Cruz sobre las acciones desarrolladas por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Energía y Minería – Subsecretaría de Contralor Ambiental Zona Norte, para la protección y preservación del ambiente en esta región.

A partir del relevamiento de inspecciones, acciones de campo y resultados obtenidos, este informe promueve la transparencia institucional, fortalece el vínculo con la ciudadanía y acompaña un proceso de mejora continua en la gestión ambiental provincial.






Objetivo general del Control Ambiental

- Inspección a operadoras líderes y empresas de servicio.
- Evaluación según leyes provinciales:
- Ley 2658 Impacto Ambiental
- Ley 2567 Residuos Peligrosos
- Disposición 135/07 Pozos Inyectores
- Ley 3122 Saneamiento Ambiental






Zonas y Yacimientos Principales visitados



CL-29 CG-408 CL-346 CG.A-407 CG-390 CL-50 CG-425 **CL-115** CG-380 CL-67 CG-447 CL-23 CG-444 **CL-228** LH-3 CL-391 LH-475 CL-251 PTA TRAT Y PUESTA EN CL-41 CL-423 VALOR DE MATERIALES CONTAMINADOS **CL-450** CNE.A-23, CNE-21, CNE-239, CL-499 CNE-252, CNE-228, CNE-310, CL-485 CÑE-430, CÑE-260, CNE-289, **CS-24** CÑE-127, CÑE-3 O-20 LINEA DE OLEODUCTO CS-390 CS-664 POZO EG-166 LH-331, LH.A-70, LH-343, LH-246, CL-59 CL-141 LH.A-92, LH-591, LH.A-8, LH-485, CL-203 LH-438, LH-509, LH-466 LH-146, LH-734, LH-699, LH-145, CL-132 LH-148, LH-511, LH-570, LH-589, CL-222 CL-32 LH-582





Zonas y Yacimientos Principales visitados



CM-239 **ME-173** ME-302 ME-664 ME-695

ME-2035





Zonas y Yacimientos Principales visitados





LPMC-887
PLAYA DE SECADO ESCORIAL
REPOSITORIO ESC-01
PE-1130
PE-1139
PB-851





Como trabajamos? Distancias










Como trabajamos? Instalaciones



"DURANTE EL PERIODO JULIO 2025 SE REALIZARON 50 INSPECCIONES, RECORRIENDO 3.640 KM, CON 114 HORAS DE CAMPO EFECTIVAS."





YPF	
ACTA	JULIO
Inspección a Instalaciones	
Inspección de Ex Piletas	32
Inspección de Incidentes	1
Liberación de Sitios	3
Muestreo de Biopilas	
Muestreo de contenedores	
Muestreo de Cuttinera	1
Pruebas Hidráulicas	
Muestreo de Plásticos	1





CGC	
ACTA	JULIO
Inspección a Instalaciones	
Inspección de Ex Piletas	1
Inspección de Incidentes	
Liberación de Sitios	
Muestreo de Biopilas	
Muestreo de contenedores	
Muestreo de Cuttinera	
Pruebas Hidráulicas	1
Saneamiento de Sitios	





PAE	
ACTA	JULIO
Inspección a Instalaciones	
Inspección de Ex Piletas	1
Inspección de Incidentes	
Liberación de Sitios	
Muestreo de Biopilas	1
Muestreo de contenedores	
Muestreo de Cuttinera	1
Pruebas Hidráulicas	3
Saneamiento de Sitios	





CROWN POINT		
ACTA	JULIO	
Inspección a Instalaciones	1	
Inspección de Ex Piletas		
Inspección de Incidentes		
Liberación de Sitios		
Muestreo de Biopilas		
Muestreo de contenedores		
Muestreo de Cuttinera		
Pruebas Hidráulicas		
Saneamiento de Sitios		





COPESA	
ACTA	JULIO
Muestreo PGA	1

QUINTANA ENERGY	
ACTA	JULIO
Inspección de incidentes	1

VILOPREM S.R.L	
ACTA	JULIO
INspección a instalaciones	1



Muchas Gracias Por acompañarnos

"SEGUIMOS TRABAJANDO POR UNA SANTA CRUZ AMBIENTALMENTE RESPONSABLE."



GOBIERNO DE SANTA CRUZ

Ministerio de Energía y Minería Sub-Secretaria Contralor Ambiental

